



رنگ اكريليك پايه آبي جهت مصارف بيروني يا نما

برچسب نوار سرمه اي

حوزه کاربرد :

این رنگ بر روی سطوح گچی، بتونی و معدنی (نظیر سنگ و آجر) کاربرد دارد .

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

ویژگیها :

- قدرت پوشش بالا
- سهولت کاربرد
- خشک شدن سریع
- قابلیت شستشو
- خواص رتوش کاری خیلی خوب
- مقاوم به آب و هوای مرطوب محیطهای بیرونی
- سهولت تمیز کاری با آب و صابون
- بدون رنگ پریدگی ، پوسته شدن یا تاول
- خواص آبگریزی بالا
- قابل رقیق شدن با آب
- دوستدار محیط زیست
- بوی کم

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

آماده سازی سطح :

- تمامی سطوح باید تمیز، خشک و فاقد هرگونه چرک، واکس ، گریس و روغن باشند .
- ناهمواریهای سطح باید به نحو مناسبی با بتونه اکریلیک پوشانده شود سپس سنباده نرم خورده و گرد و خاک آن پاک شود . (حداکثر ضخامت بتونه در هردست پوشش 500 میکرون می باشد) .
- تمامی خاکهای گیاه دار، کپک و قارچ باید بطور کامل از بین بروند .
- این رنگ علاوه بر سطوح مذکور بر روی سطوح رنگ شده پلاستیک یا روغنی قابل کاربرد می باشد ولی به جهت چسبندگی بهتر ، سطوح رنگهای روغنی براق باید کمی سنباده نرم زده شود .

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

طریقه مصرف :

- قبل از استفاده خوب هم بزنید .
- پرایمر اکریلیک را با آب رقیق نمائید .
- بوسیله برس (قلم مو) ، غلطک یا پیستوله پرایمر آماده شده را بر روی سطح خشک و فاقد هر گونه آلودگی از قبیل خزه ، جلبک ، گرد و خاک ، روغن ، گریس ، چربی و . . . اعمال نمائید .
- صبر کنید تا پرایمر اکریلیک خشک گردد. (ممکن است این زمان بسته به درجه حرارت و رطوبت محیط 4 الي 6 ساعت به طول بیانجامد)

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

- رنگ اکریلیک پایه آب مصارف بیرونی (نما) را به اندازه مورد نیاز با آب رقیق کنید .
- رنگ فوق را بوسیله غلظك ، قلم مو یا پیستوله بر روی پرایمر خشك شده اعمال نمائید .
- حداقل فاصله زمانی 4 ساعت تا اعمال پوشش مجدد (دست دوم رنگ آمیزی) لازم و ضروری است .
- تبصره : اعمال پرایمراکریلیک بر روی کلیه سطوح بتونی ، سیمانی و گچی رنگ نخورده قبل از رنگ - آمیزی الزامی است .

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

نکات کلی :

- رنگهای اکریلیک مصارف بیرونی را زیر نور مستقیم خورشید بکار نبرید .
- اگر احتمال می دهید ظرف 4 - 3 ساعت باران خواهد بارید رنگهای اکریلیک مصارف بیرونی را اعمال نکنید.
- رنگهای اکریلیک مصارف بیرونی را به هیچ وجه بر روی سطوح خیس اعمال نکنید .
- محدوده دمایی مناسب جهت اعمال رنگهای اکریلیک 35 - 10 درجه سانتیگراد می باشد .

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)

- در رطوبت نسبی بیش از 80 % رنگ آمیزی نکنید .
- ابزار مورد استفاده را بلافاصله بعد از اتمام کار با آب شسته و در داخل ظرف محتوی نفت یا حلال نگهداری کنید .
- اگر این رنگها بر روی لباس ریخته شوند بلافاصله باید با آب گرم و کف صابون شسته شوند در غیر این صورت پس از خشک شدن غیر قابل پاک شدن خواهند بود .
- از یخ زدگی جلوگیری نمائید .
- از مادر رنگهای اکریلیک جهت هم رنگ نمودن استفاده کنید و به هیچ وجه از مادر رنگهای پلاستیک یا روغنی استفاده نکنید .

پارس سیمین - رنگ اکریلیک پایه آبی (مصارف بیرونی)