

# جلای آلکیدی پارس سیمین



## موارد مصرف :

این محصول بعنوان لایه نهایی بر روی سطوح چوبی نظیر لوازم خانگی کاربرد دارد .

پارس سیمین - جلای آلکیدی

## مشخصات فنی :

- براقیت : براق
- نوع رزین : آلکید اصلاح شده
- وزن مخصوص :  $25^{\circ}\text{C}$  ۰.۸۵ – ۰.۹۵( $\text{gr/cm}^3$ )
- ویسکوزیته :  $25^{\circ}\text{C}$  ۹۲ – ۹۵ KU
- درصد جامد وزنی : ۵۴ - ۵۵
- درصد جامد حجمی : ۴۸ - ۴۹

پارس سیمین - جلای آلکیدی

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 5 ساعت در دمای  $25^{\circ}\text{C}$
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 24 ساعت در دمای  $25^{\circ}\text{C}$
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : 24 ساعت
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداقل 80%
- دماي محیط : 5 - 40°C
- دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .
- بسته بندی : کوارت ، گالن

پارس سیمین - جلای آلکیدی